

**Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Техсервис»**



Утверждаю:

Директор АНО ДПО «Учебный
Центр «Техсервис»

Д.В. Забелин

«21» декабря 2020 года

Паспорт

доступности объекта и услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: Нежилое административное здание.
- 1.2. Адрес объекта: г. Миасс, Тургоряжское ш., 3/12.
- 1.3. Сведения об объекте: кабинеты № 2 (16,4 кв.м.), №3 (25,5 кв.м.), №6 (18,8 кв.м.), №5 (24,7 кв.м.), вспомогательные помещения № 4 (1,9 кв.м.), № 1 (12,9 кв.м.), все помещения расположены на 1 этаже нежилого административного здания. Основание для пользования помещениями – договор аренды.

Площадь здания: общая 1045,3 кв.м. Этажность: 3; Инвентарный номер 74:34:00000000:1913, прилегающий земельный участок 17000 кв.м.

- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 2007 г.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: нет.
- 1.6. Наименование собственника объекта: ЗАО «Техсервис», частная собственность
- 1.7. Адрес места нахождения объекта: 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоряжское ш., 3/12.

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: образовательная.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: профессиональное обучение, дополнительное образование, дополнительное профессиональное образование.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно (при необходимости).
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: взрослые трудоспособного возраста.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: троллейбус № 3, маршрутное такси № 3, остановка «Домострой».
- 3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние: 300 метров.
 - 3.2.2. Время в пути пешком: 10 минут.
 - 3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: пешеходный переход имеется,

обозначен в соответствии с требованиями ГД.

3.2.4. Перепады высоты в пути: нет.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1.	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
2.	Вход в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
3.	Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
4.	Зона целевого назначения объекта	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД (С)
5.	Санитарно-гигиенические зоны	ДЧ-И (О, У), ВНД (К, С, Г)
6.	Система информации и связи	ДУ (У, О), ВНД (К, С, Г)

Условные обозначения: ДЧ-И – доступно частично избирательно, ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно. К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды, с нарушением опорно-двигательного аппарата, У – инвалиды с нарушением умственного развития, С - инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: ДУ (У, О), ВНД (К, С, Г).

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1.	Территория, прилегающая к зданию	1. Разместить информацию на входе о расположении и направлении движения к приспособленному входу 2. Установить тактильную плитку (конус) за 0,8 м до входа по ширине прохода	2023 год
2.	Вход в здание	1. Установить информацию со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками 2. Установить тактильную плитку (конусы) перед дверью по ширине проёма	2023 год
3.	Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	1. Установить информацию, в т.ч. мнемосхему при входе (размещается с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м) 2. Установить информацию о путях эвакуации 3. Разместить информацию со стороны дверной ручки, установить рельефную табличку	2023 год
4.	Зона целевого назначения объекта (учебные классы)	1. Информация на шрифте Брайля 2. Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду - для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для обучающихся на кресле-коляске - выделить 1 - 2 первых стола в ряду у дверного проёма	2021 год
5.	Санитарно-гигиенические зоны	1. Установить кнопку вызова (со шнурком) 2. Заменить систему закрывания дверей	2023 год

		3. Установить крючки для костылей 4. Установить поручни с 2 сторон унитаза и раковины 5. Заменить кран на кран рычажного типа	
6.	Система информации и связи	1. Установка визуальных средств 2. Установка акустических средств 3. Установка тактильных средств	2023 год

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации – создание условий по доступности отдельных зон, помещений, территории здания для инвалидов и маломобильных граждан (К, О, С, Г,У).

5.Особые отметки

5.1.Паспорт доступности объекта составлен на основании инвентаризации объекта от «14» декабря 2020 года комиссией в составе:

Председатель _____ Д.В. Забелин

Члены комиссии: _____ А.В. Забелина

_____ А.В. Егорова